



SEM-SPECIALÉ

BEHANGERSLIJM IN POEDERVORM

VINYLBEHANG, ZWAAR BEHANG, SPECIAAL BEHANG EN VLIESBEHANG

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Met hars versterkte celluloselijm voor het lijmen van overschilderbaar vliesbehang en overig behangpapier:

- Normaal (standaard, zwaar...).
- Vinyl (vlak of geschuimd...).
- Speciaal (verfbehang, zwaar behang...).

VERBRUIK.

200 g voor 5 rollen.

TOEGESTANE ONDERGROND.

- Gipsplaten.
- Gipstegels.
- Beton of cementpleister.
- Gips.

VERPAKKING.

Kartonnen doosje van 200 g.

VERWERKING

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.

De ondergrond moet zuiver, stofvrij, droog en normaal absorberend zijn.

Oud behang verwijderen.

Absorberende ondergronden behandelen met een voorstrijk-lijmoplossing (200 g poeder voor 8 liter water) of met een grondlaag.

VOORBEREIDING VAN DE LIJM.

Tussen 4 en 4,5 liter koud water gieten in een zuivere emmer (voor een kartonnen doosje van 200 g).

Roeren tot men een draaikolk krijgt, de inhoud van het pakje toevoegen en gedurende 2 minuten goed doorroeren.

Het mengsel 15 à 20 minuten laten rusten en opnieuw roeren. De lijm is klaar voor gebruik.

TOEPASSING.

Lijm gelijkmatig aanbrengen op de achterkant van een baan (of op de ondergrond in het geval van overschilderbaar vliesbehang).

De baan harmonieus opvouwen en laten inweken volgens de richtlijnen van de fabrikant van de bekleding.

De lijm is geschikt voor gebruik met een lijmmachine.

Op de muur aanbrengen en gladwrijven, eerst van beneden naar boven en vervolgens van het midden naar de zijkanten.

Overtollig lijm ter hoogte van de naden onmiddellijk verwijderen met een vochtige spons.

Met een stanleymes overtollig behang afsnijden aan de aansluitingen met het plafond en de vloer.

De bekleding moet aangebracht worden in overeenstemming met het DTU 59-4.

Droog opslaan.

Behangerslijm in poedervorm voor vinylbehang, zwaar behang, speciaal behang, vliesbehang...

VOORDELEN

- Hoge kleefkracht.
- Transparant na droging.
- Laat geen vlekken na.
- Ideaal voor vochtige ruimtes.
- Makkelijk gelijkmatig aan te maken en aan te brengen.
- Lijm geschikt voor gebruik met een lijmmachine.

VERWERKINGSADVIES

Voor een optimale kwaliteit van het mengsel de instructies voor de lijmbereiding in acht nemen.

De aanmaak van de lijm gebeurt in drie stappen:

1. Gedurende 2 minuten al roerend het poeder toevoegen aan het water.
2. Pauze van de beweging om de actieve bestanddelen te laten zwellen (15 à 20 min.).
3. Krachtig naroeien om een perfect gladde en smeijge lijm te verkrijgen.

